

D-OWSI

Hülle

fb50/24 Energie SaarLorLux
Betriebsstunden 457
ARC gültig bis Mrz 15
Baujahr 2003
Kennblatt-Nr. EASA.BA.016
Werknummer 1024
Vorrichtung für externe Kamera

Korb

VIII/8 T-Abteil
Bauteil Nr. 3.511-1
Baujahr 1996
Wandpolster in den Passagierabteilen
Feuerlöscher TÜV 04/2015
Feuerlöschertasche
Brandschutzdecke m. Tasche
1.Hilfe m. Tasche
verstärkte Brennerstangen
Tasche für Funkgerät
Kappmesser m. Tasche
Notseil m. Tasche
Tasche für Handschuhe und Kappen
Halterung für IPAD RAM Mount
Flaschengurte Schroeder
Bordtasche
Dittel-Korbantenne

Brenner

FB6 dreifach
Bauteil Nr. 2.511-1
Baujahr 1996
Fernbedienung

Flaschen

VA 70

Werknummer 635
Baujahr 1995
TUV 2015

VA 70

Werknummer A 785
Baujahr 1995
TÜV 2015

VA 70

Werknummer A 827
Baujahr 1995
TÜV 2015

VA 70

Werknummer A1241
Baujahr 2000
TÜV 2020

Ventilator

Fahrgestell Ultramagic
Motor 13 PS
Propellerblatt Helix

Hüllenwagen

Siebdruckplatte 19 mm
Klappe vorne zum leichteren Beladen
2Bockrollen 260 mm PU (blau)
2Lenkrollen (gebrem: 260 mm PU (blau)
ca. 15 Gurte zum Verzurren der Hülle
Hüllensack ist dabei

Anhänger

Hersteller Hoffmann
Baujahr 1996
TÜV Jan 16
zul.ges.Gewicht 2000 kg
Zuladung 1200 kg

Tandem Anhänger mit Alu-Aufbau, Heckklappe und Seitentüre li.
100 km/h Zulassung, Feuerlöscher, Ersatzrad.

Neu lackiert 2014, Solarpaneel, LED Innenbeleuchtung
und Verladescheinwerfer, 17AH gel-Batterie

2 Halter für Gasflaschen VA 70 oder VA 50. Halterung für Venti.
2 Rollenbahnen, Ankerschienen in der Wand für Spannstangen,
Ablagefach an der Stirnwand
mit Heliumflasche, Benzinkannister, Kleinteilefach, Startseil
Aufhängung für FB6 Brenner über dem Hüllenwagen
Tisch in Seitentüre integriert, 3 Aluminium Spannstangen

Avionik

Funkgerät Becker AR 3201
Transponder King KT 76A
Bräuninger Variometer